

Pour sélectionner et faire fonctionner un service de votre choix, localisez-le et assurez-vous de ce que sa réception est possible puis appuyez sur **OK**.

Le mode Manual Tuning (Syntonisation manuelle) autorise jusqu'à 30 secondes d'inactivité. Si la syntonisation manuelle a dépassé 30 secondes sans nouveau service, la radio retourne au service antérieur.

SERVICELINK

L'option ServiceLink (lien entre les services) est accessible via le bouton **Menu (12)** et peut être activée ou désactivée en appuyant sur **OK**.

Lorsque ServiceLink est activé, 2 fonctions supplémentaires apparaissent :

- Si vous écoutez un service local qui possède un service partenaire dans la zone adjacente, lorsque le signal faiblit, il est remplacé automatiquement par le service partenaire de la nouvelle zone.
- Si vous avez sélectionné un service numérique qui possède un service FM équivalent dans la zone et que votre service numérique est détérioré, la radio passe automatiquement au service FM alternatif jusqu'à ce que la réception numérique redevienne correcte.

Nous conseillons de désactiver la fonction ServiceLink pendant la recherche d'ensembles ou la syntonisation manuelle.

MESSAGES DAB AFFICHES

Searching.... (Recherche en cours....) s'affiche lorsque la radio est en syntonisation automatique pour l'ensemble correct. Ceci s'affiche pendant quelques secondes pendant certains changements de présélection et en recherchant vers le haut ou le bas d'un autre ensemble.

Si la fonction ServiceLink est activée et qu'aucun signal alternatif n'est trouvé, un message de recherche en cours peut s'afficher pendant longtemps étant donné que dans ce mode, la radio continue à rechercher à travers toutes les gammes jusqu'à ce que vous demandiez de passer un service différent ou de désactiver ServiceLink.

No Reception (pas de réception) s'affiche lorsque ServiceLink n'est pas activé et que vous avez sélectionné un service qui ne peut être reçu à la position actuelle du véhicule. Sélectionnez un service alternatif ou recherchez un autre ensemble.

Serv00, Serv01 etc. peut s'afficher lorsque la radio peut détecter des signaux d'un ensemble mais ne peut décoder le nom des services. Ce sont des étiquettes par défaut qui remplacent les noms de service qui ne peuvent être reçus. Dans ces cas, l'audio est généralement impossible à recevoir à l'emplacement actuel du véhicule. Sélectionnez un service alternatif ou recherchez un autre ensemble.

LECTEUR DE CD



N'utilisez pas de disques avec une étiquette en papier, de disques double couche (Dual Discs) ou de disques double face DVDPlus. Même si le lecteur de CD à chargement frontal peut charger et lire ce type de disque, il se peut que le disque ne s'éjecte pas et bloque le mécanisme. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.



Ne forcez pas pour insérer le disque dans la fente.