

Er klinkt een geluidssignaal en op het message centre verschijnt de mededeling **BESTUURDER OVERNEMEN** wanneer ACC het volgende signaleert:

- Er is een storing opgetreden terwijl het systeem in werking is.
- Het gebruik van de maximale ACC-remkracht is onvoldoende.


N.B.: ACC werkt alleen als de transmissieselectieknop in de stand Drive (D) of Sport (S) staat.

N.B.: Wanneer de ACC werkt, hoeft u het gaspedaal niet in te trappen. Haal uw voet geheel van het gaspedaal voor een normale werking van de ACC.

N.B.: Als de ACC de remmen gebruikt, gaan de remlichten van het voertuig branden.

N.B.: Indien de intelligente stop/startfunctie is geïnstalleerd, kan deze tijdens een door de filehulp uitgevoerde stop in werking treden. Trap het gaspedaal langer dan normaal in om de motor opnieuw te starten en rijd weg.

DETECTIESTRAAL - BIJZONDERHEDEN



E142911

De ACC kan in de volgende gevallen laat reageren:

1. Wanneer het voertuig dat voor u rijdt zich op dezelfde rijstrook bevindt, maar buiten het gezichtsveld van de sensor.