
### 燃油加注口位置



- 1. 制动液储液罐盖:
  - A. 右驾车辆。
  - B. 左驾车辆。
- 2. 发动机机油加注口盖。
- 3. 发动机冷却液加注口盖。
- 4. 挡风玻璃清洗液加注口盖。
- 5. 动力转向液加注口盖。
- 如果存在泄漏液体接触排气管等高 温表面的可能性,请不要驾驶车辆。

### 检查发动机机油位置

每周检查一次发动机机油。如果发现机油位置大幅下降或突然下降,请向具备资质人员寻求帮助。

T 若显示信息 ENGINE OIL PRESSURE LOW (发动机机油压力过低),尽快停止发动机运转,并向具备资质人员寻求帮助。在排除故障之前,不得启动发动机。

检查机油位置之前确保:

- 将车辆停放在水平地面上。
- 发动机机油已达到工作温度(机油处于 热态)。
- 发动机已关闭 10 分钟。在机油位置稳定之前,系统将无法提供准确读数。

此后可按下列方式来检查机油位置:

- **1.** 打开点火开关(不要启动发动机)。请参阅 **80**, 打开点火开关。
- 2. 确保选择了驻车档 (P)。

- 3. 通过仪表板菜单选择 Service Menu (保养菜单)或 Vehicle Information (车辆信息)(请参阅 38, 仪表板菜 单)。
- 4. 选择 Oil Level(机油位置)。当前的 机油油位状态和添加建议显示在仪表板 中。
- 5. 按说明添加。

机油位置的标度显示在油位计中。油位计 右侧的信息向您说明可能需要采取的任何 措施。



E139193

如果机油油位处于要求的工作范围内,则会显示信息 Engine Oil Level OK(发动机机油油位正常)。不要向发动机中添加机油。

如果机油位置低于要求的工作范围,则会显示一条向您说明机油添加剂量的信息,例如 Add 0.5 Litre(添加 0.5 升)。按照建议的机油量添加机油。

如果显示信息 Engine Oil Level Overfilled (发动机机油加注过量),请立即向具备资质人员寻求帮助。不要驾驶车辆,否则可能导致发动机严重受损。

如果显示信息 Engine Oil Level Underfilled (发动机机油位置加注不足),则加注 1.5 升机油,然后重新检查油位。

如果显示信息 Engine Oil Level Not Available (发动机机油油位不可用),则表明机油油位正在趋于稳定过程中。关闭点火开关,等待10分钟,然后再次检查机油位置显示。

如果显示警告信息 ENGINE OIL LEVEL MONITOR SYSTEM FAULT(发动机机油位置监测系统故障),请向具备资质人员寻求帮助。

#### 加注机油

- 如果车辆由于使用不合规格的机油 而损坏,则其保修可能无效。
- 使用不合规格的机油可能导致发动机过度磨损,形成残渣和沉淀物集聚,并增加污染。这也可导致发动机故障。
- 加注过量机油可造成发动机严重损坏。应每次少量添加机油然后重新检查油位,以确保发动机机油加注不会过量。
- 1. 取下机油加注口盖。
- 2. 请按照显示屏上的说明添加机油。
- 3. 将注油时溅出的机油清除干净。
- 4. 10 分钟后再次检查机油位置。

采用正确规格的机油,并确保其适合车辆行驶所在地的气候条件,这些均是最基本的要求。请参阅 **195**, 润滑剂与油液。

注意: 将油位从 MIN (最低) 升高到 MAX (最高) 所需要的大致油量为 1.5 升。

# 检查冷却液液位


① 在未加注冷却液的情况下运行发动 机可导致发动机严重损坏。

# 液位检查

膨胀箱中的冷却液液位应每周至少检查一次(在长距离行驶或严苛操作条件下检查 更为频繁)。切记始终在系统处于冷态时 检查液位。

确保冷却液液位保持在膨胀箱侧壁上的 COLD FILL RANGE(冷态加注范围)指 示标记之间。请忽略在膨胀箱顶部看到的 冷却液。

如果液位突然下降或大幅下降,请尽快安排让具备资质的经销商/授权维修厂对车辆进行检查。



### 加注冷却液



切勿在发动机处于高温时取下加注 口盖,逸出的蒸汽或滚烫的水可造 成严重的人身伤害。



避免将防冻剂溅洒到高温发动机上 - 这可能会引发火灾。



缓慢旋开加注口盖,等待压力完全 释放后才完全取下。

- 在供水含盐的地域行驶时,应务必确保携带淡水(雨水或蒸馏水)。加注盐水会造成发动机严重受损。
- ① 使用未经认可的防冻剂会给发动机 散热系统带来不利影响,从而缩短 发动机的寿命。
- 防冻剂会损坏油漆面,应立即使用吸水布吸收任何溅出液,并用汽车香波和水的混合液清洗该区域。

加注到位于膨胀箱侧壁上的 COLD FILL RANGE (冷态加注范围)的上限液位指示标记处。仅采用水和经认可防冻剂各占50%的混合液。请参阅 195, 润滑剂与油液。

在 20℃ 时,50% 防冻溶液的比重为 1.068,可在温度不低于 -40℃ 时提供防 冻效果。

防冻剂含有重要的腐蚀抑制剂。冷却液的 防冻剂含量必须常年维持在50%±5%(不 只是在寒冷气候条件下才维持在这一范 围)。为确保冷却液的防腐性能得到保持, 应每年检查一次防冻剂含量,而且不管行 驶里程如何,每隔十年全部更换一次。未 能做到这一点可导致散热器和发动机部件 发生腐蚀。

注意: 在紧急情况下(且只有在无法获得 认可的防冻剂时)用清水加满散热系统, 但应提防由此造成的防冻能力的下降。不 要采用传统配方防冻剂进行补加或重新加 注。如有疑问,请向具备资格的技术人员 咨询。

完成加注后,通过转动盖子至棘轮盖发出 嘀哒声,确保盖子完全拧紧。

#### 检查制动液液位

制动液毒性极高 - 应将容器保持密封 并放在儿童接触不到的地方。如果 怀疑误食,请立即就医。

如果接触到皮肤或进入眼睛,请立即用大量清水进行冲洗。

▲ 注意不要让液体喷溅到炽热的发动机上 - 可能会引发火灾。


如果液位低于 MIN(最低)标记, 请勿驾驶车辆。

如果制动踏板行程过长,或者发现制动液显著损失,请立即向资质人员寻求帮助。在此种情况下驾驶可能导致停车距离过长,甚至制动器完全失效。

如果制动液储液罐中的液位下降到低于建议的液位,仪表板中的红色警告指示灯将会点亮。请参阅 **41**,制动器(红色)。

注意: 如果在车辆行驶过程中警告灯亮起,请缓慢实施制动,在安全许可的情况下尽快将车辆停下。检查并在必要时加满油液。

至少每周检查一次液位(在行驶里程较高 或驾驶环境恶劣情况下应增加检查频率), 检查时将车辆停驻在平地上。



必须拆下驾驶员侧护盖才能检查制动液液位。请参阅144,发动机盖下面护盖-拆卸。制动液液位必须位于MAX(最高)和MIN(最低)标记之间。

### 加注制动液

制动液会损坏油漆表面。立即用吸水布吸收所有溢出液,并用汽车香波与水的混合液清洗该区域。

① 仅使用来自密封容器的新油液(来自己开启容器的油液或从系统中流出的油液已经吸收了湿气,这样的油液会对性能产生负面影响,因此不得使用)。

- 1. 拆下之前清洁加注口盖,以防脏物进入 储液罐。
- 2. 取下加注口盖。
- 3. 采用经认可的制动液加注储液罐,添加 至液位达到 MAX(最高)标记。请参 阅 195,润滑剂与油液。
- 4. 盖回加注口盖和储液罐盖。

# 检查动力转向液液位

动力转向液毒性极高。应将容器保持密封并放在儿童接触不到的地方。如果怀疑误食,请立即就医。

**如果接触到皮肤或进入眼睛,请立**即用大量清水进行冲洗。


如果液位下降到 MIN (最低)标记以下,请不要启动发动机。否则可能会导致转向泵严重损坏。

如果发现明显的液位下降,应立即向资质人员寻求帮助。否则可能会导致转向泵严重损坏。

# 液位检查

如果油液损失是慢慢积累起来的,可将储液罐加注到上油位标记处,以便能够将车开到维修机构处进行检查。但建议您在驾驶车辆之前向具备资质人员寻求帮助。

检查液位并加注油液时,应将车辆停驻在 水平地面,并且关闭发动机让系统冷却。 确保停止发动机后没有转动方向盘。



可以透过半透明的储液罐罐体看到液位。 液位应位于 **MIN**(最低)和 **MAX**(最高) 标记之间。

# 加注动力转向液

- ① 动力转向液会损坏油漆面。立即用 吸水布吸收所有溢出液,并用汽车 香波与水的混合液清洗该区域。
- 1. 拆下之前清洁加注口盖,以防脏物进入 储液罐。
- 2. 取下加注口盖。
- 3. 采用经认可的 PAS 油液加注储液罐, 直至液位达到 MIN (最低) 和 MAX (最高)标记之间。请参阅195,润滑剂 与油液。
- 4. 重新装上加注口盖。

## 检查清洗液液位

- 如果在低于 4℃ 的温度下使用车 辆,则应使用防冻雨刮清洗液。
- 仅使用经认可的清洗液。
- ① 小心避免溢出,尤其是在使用未经稀释或高浓度液体的情况下。如果发生溢出,请立即用水清洗喷洒区域。

清洗液罐为前、后挡风玻璃清洗器喷嘴和 前照灯清洗器喷嘴供应清洗液。

至少每周检查一次储液罐液位并将其加满。 始终加满挡风玻璃清洗液以防止冻结。

定期操作清洗器开关,以便检查喷嘴是否 堵塞、喷射方向是否正常。

#### 加注清洗液

如下所示加满清洗液:

- 1. 拆下之前清洁清洗液储液罐加注口盖, 以防脏物进入储液罐。
- 2. 取下加注口盖。
- 3. 加满储液罐,直到可在加注口颈处观察 到油液为止。
- 4. 重新装上加注口盖。