


Код записан в карточке безопасности. Не оставляйте эту карточку в автомобиле.



E135658

1. Снимите пульт дистанционного управления со связки ключей и поместите его на достаточном расстоянии от замка зажигания.
2. Откройте дверь водителя, сядьте на сиденье и закройте дверь.
Примечание: При открывании двери на 30 секунд работает звуковая сигнализация.
3. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение II, чтобы сигнализация заработала снова.
4. Поверните ключ в положение 0, затем откройте и закройте дверь водителя.
5. Введите первую часть кода ЕКА, повернув ключ в положение II, затем обратно в положение 0 столько раз, сколько указано в коде ЕКА. Например, если код равен 4, поверните ключ в положение II и обратно в положение 0 четыре раза.
6. Откройте и закройте водительскую дверь для подтверждения ввода кода.
7. Для ввода последующих трех цифр повторите эту же процедуру.

Если код введен правильно, индикатор сигнализации на щитке приборов погаснет, сигнализация отключится и блокировка двигателя будет снята.

Если код введен неправильно, индикатор сигнализации продолжит гореть, а двигатель будет заблокирован.

Прежде чем повторять процесс, поверните ключ в положение II и удерживайте в течение пяти секунд для сброса.

После трех неудачных попыток охранная система включит задержку на тридцать минут – в течение этого периода дальнейшие попытки ввода кода ЕКА будут игнорироваться.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА

На необходимость замены элемента питания указывают следующие признаки:

- Пульт дистанционного управления срабатывает только после второго нажатия на кнопку отпирания.
- Указатели поворота не мигают при отключении сигнализации.
- Индикатор сигнализации на щитке приборов продолжает часто мигать после десяти секунд частого мигания.

Элемент питания пульта дистанционного управления следует заменять, находясь в автомобиле. НЕ вынимайте элемент питания, если вы не готовы сразу же заменить его. Элемент питания следует заменить в течение пяти минут – в противном случае пульт дистанционного управления будет синхронизирован с автомобилем только после ввода кода ЕКА.

Вставьте новый элемент питания Land Rover STC4080 или Panasonic CR2032.

Сидя на водительском сиденье, выполните следующую процедуру замены элемента питания:

1. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение II. Верните его в положение 0 и извлеките ключ.

Посадка в автомобиль

- Начиная от кольца для ключей, с помощью небольшой монеты или отвертки осторожно разъедините корпус пульта дистанционного управления.
- Выдвиньте элемент питания из фиксатора. НЕ касайтесь внутренних деталей.



- Нажмите и удерживайте одну из кнопок пульта дистанционного управления не менее пяти секунд, чтобы снять остаточное напряжение.
- Вставьте новый элемент питания знаком "+" вверх. Следы от пальцев на плоских поверхностях элемента питания могут ухудшить его работу. Убедитесь, что элемент питания чистый.
- Сожмите две половинки корпуса пульта так, чтобы они плотно соединились. Не допускайте попадания внутрь влаги и грязи.
- Снаружи автомобиля нажмите на кнопку запираения не менее четырех раз. Это необходимо для синхронизации пульта дистанционного управления с автомобилем.
- Для отпирания однократно нажмите кнопку отпирания.

Теперь пульт дистанционного управления готов к работе.

Примечание: *Использованные элементы питания следует утилизировать должным образом, поскольку они содержат ряд вредных веществ. По вопросу утилизации обратитесь в местные уполномоченные органы.*