## Обслуживание




Ксеноновые блок-фары содержат ртуть, которая является высокотоксичным веществом и представляют опасность.



По вопросу надлежащей утилизации ксеноновых блок-фар проконсультируйтесь у дилера/в авторизованной мастерской Land Rover или в соответствующих местных уполномоченных органах.


## ЗАМЕНА ЛАМП ПЕРЕДНИХ ФАР

Комбинированные блок-фары с ксеноновыми и галогенными лампами



- E136812
- **1.** Отстегните рычаг блокировки, нажмите на два выступа и снимите крышку.
- **2.** Снимите два крепежных болта, затем снимите блок ксеноновой лампы.
- **3.** Отсоедините разъем от блока ксеноновой лампы.
- **4.** Отсоедините разъем от галогенной лампы.
- **5.** Отсоедините фиксатор галогенной лампы и снимите ее с блок-фары.

## Фары только с галогенными лампами



- **1.** Отстегните рычаг блокировки, нажмите на два выступа и снимите крышку.
- Отсоедините разъем галогенной лампы ближнего света от лампы.
  - Не прикасайтесь пальцами к таким лампам, для их снятия и установки всегда пользуйтесь тканью. При необходимости очистите лампу этиловым спиртом, денатурированным метиловым спиртом для удаления следов пальцев.
- **3.** Отсоедините фиксатор галогенной лампы и снимите ее с блок-фары.
- **4.** Отсоедините разъем галогенной лампы дальнего света от лампы.
- **5.** Отсоедините фиксатор галогенной лампы и снимите ее с блок-фары.