

Se viene rilevato un guasto, sul quadro strumenti si illumina la spia di importanza critica o quella generale. Vedere **55, MESSAGGIO DI AVVERTENZA CRITICA (COLORE ROSSO)55, MESSAGGIO DI AVVERTENZA/INFORMAZIONI GENERICHE (COLOR AMBRA)**. Sul centro messaggi vengono inoltre visualizzati i messaggi di avvertenza **SISTEMA DINAMICO ADATTATIVO GUASTO** o **GUASTO DELLE SOSPENSIONI, VEICOLO INCLINATO IN CURVA**. Si potrebbe riscontrare una riduzione del comfort di guida. Se l'errore persiste, rivolgersi al proprio concessionario Land Rover/riparatore autorizzato.

Nota: se con la funzione di esclusione del sistema attiva viene rilevato uno stile di guida sportivo, sul centro messaggi viene visualizzata un'avvertenza che ricorda che un sistema di sicurezza è stato escluso. Un messaggio aggiuntivo fornisce inoltre le informazioni per annullare l'esclusione.

SOSPENSIONE ABBASSATA PER SICUREZZA



L'altezza di marcia del veicolo viene ridotta. Prestare la massima attenzione durante la guida fuoristrada.

In caso di guasto del sistema DSC, l'altezza di marcia viene ridotta per garantire una maggiore stabilità del veicolo. Questa operazione viene accompagnata dalla visualizzazione di un messaggio sul centro messaggi e le spie sull'interruttore di comando delle sospensioni pneumatiche si spengono.



Le sospensioni vengono abbassate per aumentare la stabilità del veicolo; l'esclusione della funzione di riduzione dell'altezza non è consigliata. Ciò potrebbe causare il ribaltamento del veicolo durante manovre estreme.

Per escludere la funzione di riduzione altezza di marcia:

1. Premere l'interruttore di sollevamento/abbassamento.
2. Seguire le istruzioni riportate sul centro messaggi.