




安全预防措施


 避免将燃油气体暴露在任何潜在的火源下，因为引发的火灾和爆炸可能会导致严重伤害和/或死亡。

 加油时关闭发动机。

 加油时，关闭手机、音乐播放器等个人电子设备。

汽油发动机车辆

 使用符合 EN228 确定的规格（或类似国家标准）的高质量燃油。


 切勿使用含铅燃油、含铅替代品（如锰基）的燃油或燃油添加剂，因为这些会对排放控制系统产生不良影响，可能会影响保修范围。

 除非经 Land Rover 批准，否则不得采用燃油系统清洁剂。

辛烷值

Jaguar Land Rover Limited 要求使用高级无铅燃油，最低辛烷值为 95 RON，以便实现最佳性能、燃油经济性和操纵性。

如果没有高级无铅燃油，可以使用辛烷值较低的无铅燃油，至少为 91 RON，不过这可能会降低发动机性能、增加燃油消耗、导致发动机爆震和其他操纵问题。

 不得使用辛烷值低于 91 RON 的燃油，因为这可能会严重损坏发动机。

注意：加速或爬坡时偶尔经历轻微发动机爆震是可以接受的。


如果察觉到发动机爆震严重而持久，甚至在使用了所推荐的辛烷值燃油时，或者在水平路面上保持恒定速度时还听到发动机爆震声，请联系经销商/授权维修厂来解决这一问题。不这样做将视为使用车辆不当，Jaguar Land Rover 对此将概不负责。


如有疑问，请向相关地区的经销商/授权维修厂寻求建议。

Super Green Plus 98 RON 无铅燃油（如有）可作为标准 95 RON 无铅燃油的替代选择。

乙醇


可使用乙醇（E5 和 E10）含量不高于 10% 的燃油。

 本车不适宜使用乙醇含量超过 10% 的燃油。

 切勿使用 E85 燃油（乙醇含量为 85%），其会导致发动机和燃油系统严重受损。

确保燃油的辛烷值不小于推荐的无铅燃油的辛烷值。大多数驾驶者将不会注意到使用含乙醇燃油时存在什么运行差异。如果发觉存在差异，应恢复使用传统无铅燃油。

甲醇

 尽可能避免使用含甲醇的燃油。

使用包含甲醇的燃油可能会导致发动机和燃油系统的严重损坏，这不包括在保修范围内。

甲基叔丁基醚 (MTBE)

只要传统燃油的 MTBE 比例不超过 15%，也可使用含有氧化成分 MTBE 的无铅燃油。MTBE 是从石油中提炼出来的一种醚基化合物，已被多个炼油商指定为提高燃油辛烷值的物质。

柴油发动机车辆

仅允许使用符合 EN590 或相当标准的高品质柴油。