


右侧发动机盖下面护盖



E165373

1. 将护盖固定锁扣向车辆前方拉开释放。
2. 同时继续按住盖固定锁扣，提起护盖的边缘来拆卸。

发动机盖下面护盖 - 重新安装

左侧发动机盖下面护盖

! 装回机罩下面护盖之前，确保没有任何管道、电缆或其他东西夹在护盖和箱体之间。

1. 将发动机盖下面护盖置于壳体上，确保将所有孔对齐。
2. 用力向下推护盖并按顺时针方向拧紧旋扣螺钉卡夹。

右侧发动机盖下面护盖

1. 将护盖后缘的2个固定凸耳放到周围面板内。
2. 按下护盖使其与护盖固定锁扣啮合。

燃油系统

- !** 除非经由具有资质的车辆维修技术人员操作，否则任何情况下都不应拆除或更换燃油系统的任何元件。
- !** 确保火花和明火远离发动机舱。
- !** 穿戴防护服，可行情况下，佩戴由不可渗透材料制作的手套。

排放控制系统

Land Rover 车辆配备有排放和蒸发控制系统。在很多国家，篡改、修改或更换这些设备是非法的，如果违法，将会受到法律惩罚。

经销商/授权维修厂都有适当的设备，可以对这些系统进行维修和维护。

! 排出的烟气含有有毒物质，可导致人失去知觉甚至死亡。

- 不要吸入排放的气体。
- 不得在封闭、不通风的区域启动发动机或让其运转。
- 行车时不得让尾门打开。
- 不得更改排气系统。
- 排气泄漏应该立即修理。
- 如果感觉废气进入车辆，则立即进行检查。

注意： 燃油不足可能会导致缺火。这样会导致排放控制系统损坏。

更换灯泡

! 如果车灯刚刚关闭，先等待一段时间，让灯泡冷却。触摸高温灯泡会造成人身伤害。

! 务必换上正确类型与规格的灯泡。如有任何疑问，请与经销商/授权维修厂取得联系，寻求指导意见。请参阅 **203**, 灯泡规格。